

März 5, 2008

Herrn Jürgen Przybylak
sectyelectronics GmbH
Borghagener Str. 145
44581 Castrop-Rauxel
Deutschland

Sehr geehrter Herr Przybylak,


Gern bestätigen wir Ihnen hiermit, dass das von Ihrem Unternehmen im September 2007 in unserem Hilton Hotel in Istanbul, Türkei, installierte Erdbebenvorwarnsystem seecty lifePatron® zu unserer vollsten Zufriedenheit einwandfrei und ohne Fehlalarme funktioniert.

Der Schwellwert für die Sensibilisierung des Sensors (Auslöseschwellwert für die Erdbebenvorwarnung) ist zurzeit auf "02" eingestellt.

Unsere Mitarbeiter wurden in Kenntnis gesetzt, wie sie sich im Falle einer Alarmgebung verhalten sollen. Sie werden nun in regelmässigen Abständen für den Ernstfall in den Verhaltensmaßnahmen bei einem drohenden Erdbeben geschult.

Wir empfehlen Sie weiter und kommen gern wieder auf Ihr Unternehmen zurück.

Mit freundlichen Grüßen,



Sascha Koehler
Hotel Manager

hilton.com

Hilton Istanbul
Cumhuriyet Caddesi, 34367 Harbiye, Istanbul - Turkey
Tel : +90 212 315 6000 Fax : +90 212 240 4165
Reservations : hilton.com
E-mail : riccardo.san.martino@hilton.com

Hilton International Co. Merkezi A.B.D.
Türkiye Istanbul Şubesi
Cumhuriyet Caddesi, 34367 Harbiye, Istanbul - Turkey